

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số: 348/TMBG-BVĐK
V/v: Mời báo giá dịch vụ sửa chữa
thiết bị y tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 11 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: "Sửa chữa, bảo dưỡng các dây nội soi dạ dày, dây nội soi đại tràng, dây nội soi khí phế quản của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang" với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Địa chỉ: Số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông Trần Tiến Phi. Nhân viên Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

- Số điện thoại: 0328.166.996

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Địa chỉ nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 08h ngày 26 tháng 11 năm 2024 đến trước 16h ngày 06 tháng 12 năm 2024.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá

| STT | Danh mục dịch vụ sửa chữa | Mô tả dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính |
|-----|---|--|---------------|----------------|
| 1. | Dây nội soi đại tràng Model: EC-530WL3 Serial: 1C643K926 Hãng sản xuất: Fujifilm Nước sản xuất: Nhật Bản | <p>* <u>Tình trạng:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vỏ ống dẫn bị nứt vỡ. - Hình ảnh bị nhiễu khi uốn góc - Kênh sinh thiết bị gọn đoạn uốn cong. - Dây dẫn sáng bị kém. - Bề mặt vỏ ống luôn bị lão hóa, bong tróc. - Bộ phận uốn cong bị đứt. - Tay cầm điều khiển bị vỡ vỏ nhựa. - Bộ phận kết nối ống soi với nguồn sáng không đúng loại dây. - Bo mạch bị lão hóa. - Bề mặt bộ phận kết nối tín hiệu bị lão hóa. <p>* <u>Phương án:</u></p> <p>Thay thế:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nắp nhựa: 01 cái - Ốc vít: 01 cái - Bộ phận thân ống soi: 01 cái - Vỏ ống dẫn: 01 cái - Bộ phận kết nối tín hiệu: 01 cái - Đầu kết nối: 01 cái - Nắp chống nước: 01 cái - Dây cáp (thép): 04 cái - Dây đai: 01 cái - Bo mạch 1: 01 cái - Bo mạch 2: 01 cái - Tay cầm điều khiển: 01 cái - Vòng sắt: 01 cái - Ốc vít 1: 03 cái - Ốc vít 2: 01 cái - Ốc vít 3: 04 cái - Ốc vít 4: 03 cái - Ống nối (đồng): 04 cái - Đai ốc (đồng): 04 cái | 01 | Dây |

| | | | | |
|----|---|---|----|-----|
| 2. | Dây nội soi dạ dày Model: EG-201FP Serial: RG229A399 Hãng sản xuất: Fujifilm Nước sản xuất: Nhật Bản | * <u>Tình trạng:</u> - Kênh sinh thiết bị rò rỉ. - Không có hình ảnh nội soi. - Bộ phận uốn cong bị biến dạng. - Vỏ ống luôn bị bong tróc và lão hóa bề mặt. - Vỏ ống dẫn bị lão hóa bề mặt. - Bo mạch bị oxi hóa. * <u>Phương án:</u> Thay thế: - Bộ phận thân ống soi: 01 cái - Vỏ ống dẫn: 01 cái - Bo mạch: 01 cái - Đai ốc (đồng): 04 cái - Ống nối (đồng): 04 cái | 01 | Dây |
| 3. | Dây nội soi dạ dày Model: EG-600WR Serial: 1G391K698 Hãng sản xuất: Fujifilm Nước sản xuất: Nhật Bản | * <u>Tình trạng:</u> Bề mặt cao su vỏ ống dẫn bị rách, rò rỉ. Chất lỏng ngấm vào toàn bộ dây soi. Hình ảnh bị nhiễu. Bo mạch xử lý oxi hóa. Bề mặt vỏ ống luôn bị lão hóa. Bộ phận uốn cong bị biến dạng. Bề mặt cao su bộ phận kết nối tín hiệu bị lão hóa. * <u>Phương án:</u> Thay thế: - Bộ phận thân ống soi: 01 cái - Vỏ ống dẫn: 01 cái - Bộ phận kết nối tín hiệu: 01 cái - Bo mạch: 01 cái - Ống nối (đồng): 04 cái - Đai ốc (đồng): 04 cái | 01 | Dây |
| 4. | Dây nội soi khí phế quản Model : EB-530 Seri: 1B084K617 Hãng sản xuất: Fujifilm Nước sản xuất: Nhật Bản | * <u>Tình trạng:</u> - Không có hình ảnh. - Đứt 01 bên dây dẫn sáng. - Vỏ dây soi bị lão hóa. - Số máy của dây soi và phần mềm không đồng nhất. * <u>Phương án:</u> Thay thế: - Bộ phận thân dây soi: 01 cái - Bo mạch 1: 01 cái - Bo mạch 2: 01 cái | 01 | Dây |

| | | | | |
|----|---|---|----|-----|
| | | - Ống nối (đồng): 02 cái - Đai ốc (đồng): 02 cái | | |
| 5. | Dây nội soi đại tràng - Model: EC-600WI. - Serial: 5C692K035. - Hãng sản xuất: Fujifilm. - Nước sản xuất: Nhật Bản. | * Tình trạng: Vỏ ống luôn bị rò rỉ, bong tróc. Hình ảnh có nhiều chấm đen nhỏ. Bộ phận uốn cong bị cứng khi thao tác. Dây cáp thép bị đứt. Vỏ ống dẫn bị lão hóa. * Phương án: Thay thế: - Vỏ ống luôn: 01 cái - Bộ phận uốn cong: 01 cái - Thay Cáp thép: 04 cái - Vỏ ống dẫn : 01 cái - Kênh khí nước: 01 cái - Vỏ cao su: 01 cái - Kênh nước phụ: 01 cái - Vòng sắt 1: 01 cái - Vòng sắt 2: 01 cái - Đai ốc (đồng): 04 cái - Ống nối (đồng): 04 cái - Vòng cao su: 01 cái | 01 | Dây |
| 6. | Bộ xử lý hình ảnh - Model: VP-4450HD - Serial: 3V567D513 - Hãng sản xuất: Fujifilm. - Nước sản xuất: Nhật Bản. | * Tình trạng: - Lỗi không hiển thị hình ảnh. * Phương án: Thay thế: - Bo mạch chính: 01 cái - Bộ tản nhiệt: 02 cái | 01 | Cái |
| 7. | Dây nội soi đại tràng - Model: EC-201WI - Serial: RC328A025 - Hãng sản xuất: Fujifilm. - Nước sản xuất: Nhật Bản | * Tình trạng: Bộ phận uốn cong không hoạt động được * Phương án: Thay thế: - Bộ phận uốn cong: 01 cái - Ống nối (đồng): 04 cái - Đai ốc (đồng): 04 cái - Vỏ cao su: 01 cái | 01 | Cái |

| | | | | |
|-----|---|--|----|-----|
| 8. | Dây nội soi khí phế quản - Model: EB-530S - Serial: 6B083K189 - Hãng sản xuất: Fujifilm. - Nước sản xuất: Nhật Bản | * <u>Tình trạng:</u> Bộ phận uốn cong bị móp méo, biến dạng. Vỏ ống luồn bị móp méo. Dây dẫn sáng bị tối một bên. Hình ảnh bị nhiễu. Nắp nhựa bị chất bẩn bám chặt. * <u>Phương án:</u> Thay thế: - Ống nối (đồng): 02 cái - Bộ phận thân ống soi: 01 cái - Đai ốc (đồng): 02 cái | 01 | Cái |
| 9. | Dây nội soi dạ dày Model: EG-530WR Serial: JG361K238 Hãng sản xuất: Fujifilm Nước sản xuất: Nhật Bản | * <u>Tình trạng:</u> - Không hoạt động uốn góc được. - Vỏ ống luồn bị chầy xước đoạn 60-70cm. - Vỏ ống dẫn bị phồng rộp, lão hóa. - Bề mặt kính đầu thu hình bị mờ. - Bong tróc keo epoxy xung quanh thấu kính dẫn sáng. * <u>Phương án:</u> Thay thế: - Vỏ ống dẫn: 01 cái - Bộ phận uốn cong: 01 cái - Vỏ ống luồn: 01 cái - Kênh sinh thiết: 01 cái - Kênh nước: 01 cái - Kênh khí: 01 cái - Vỏ cao su: 01 cái - Vòng sắt: 01 cái - Vòng sắt: 01 cái - Vòng sắt: 01 cái - Đai ốc (đồng): 04 cái - Ống nối (đồng): 04 cái | 01 | Cái |
| 10. | Dây nội soi dạ dày Model: EG-530WR Serial: 2G361K735 Hãng sản xuất: Fujifilm Nước sản xuất: Nhật Bản | * <u>Tình trạng:</u> - Mặt kính đầu thu hình bị xước mẻ. - Hình ảnh bị mờ góc 1 giờ. - Bộ phận uốn cong bị biến dạng. - Dây dẫn sáng bị tối. - Bộ phận kết nối tín hiệu bị rò rỉ, bong tróc. - Bộ phận kết nối dẫn sáng bị mất thanh quang. - Bộ phận ống dẫn bị lão hóa. * <u>Phương án:</u> | 01 | Cái |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | Thay thế: - Đầu thu hình: 01 cái - Bộ phận kết nối tín hiệu: 01 cái - Vỏ ống dẫn: 01 cái - Bộ phận uốn cong: 01 cái - Dây dẫn sang: 01 cái - Nắp chống nước: 01 cái - Ống dẫn sáng: 01 cái - Vòi phun: 01 cái - Thanh quang: 01 cái - Kênh sinh thiết: 01 cái - Kênh nước: 01 cái - Kênh khí: 01 cái - Vỏ cao su: 01 cái - Vòng sắt: 01 cái - Vòng đệm: 02 cái - Nắp nhựa: 01 cái - Dây đai: 01 cái - Đai ốc (đồng): 04 cái - Nắp nhựa: 01 cái - Ống nối (đồng): 04 cái | | |
|--|--|---|--|--|

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian thực hiện dịch vụ dự kiến: Năm 2025

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không

- Thanh toán 100% sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ hàng hóa, hóa đơn và các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên nghiệm thu bàn giao/thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác: Không.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT; P.VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hưng Đạo