

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
Số: 37/ YC.BG-BVĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: Mời báo giá dịch vụ sửa chữa
thiết bị y tế.

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 07 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Sửa chữa, thay thế vật tư hỏng, bảo dưỡng máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao AS66 (số 01) với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
 - Địa chỉ: Số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Nơi tiếp nhận báo giá:
 - Văn thư lưu trữ bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
 - Từ 08h ngày 01 tháng 07 năm 2024 đến trước 17h ngày 10 tháng 07 năm 2024.
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Danh mục dịch vụ sửa chữa	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
-----	---------------------------	---------------	------------	-------------	----------------------------	---------------------------------

1	Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao AS66(số 01) Model: Steam Sterilizer AS 66 WA SN: 241 Xuất xứ: Phần Lan Hãng: Spodzielnia SMS	* Tình trạng: - Do máy hoạt động trong thời gian dài dẫn đến các bộ phận cũ hỏng không thể hoạt động.	01	Thiết bị	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang	Không có
		* Phương hướng sửa chữa: - Tủ điều khiển hỏng bo mạch cần thay thế.	01	Cái		
		-Máy bơm sử dụng lâu dẫn đến cũ hỏng cần thay thế.	01	Cái		
		- Roăng cửa hỏng cần thay thế.	01	Cái		
		- Cháy attomat cấp nguồn cho máy cần thay thế.	01	Cái		
		- Cháy kháng đốt gia nhiệt cần thay thế.	06	Cái		
		- Biến áp bo mạch cháy cần thay thế.	01	Cái		
		- Bơm hút chân không hỏng cần kiểm tra sửa chữa.	01	Cái		
- Kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ thiết bị.	01	Cái				

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT-PVT-TBYT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hưng Đạo