

**SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
BỆNH VIỆN ĐK TỈNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 442/TMBG-BVĐK

V/v Mời chào giá sửa chữa
máy thiết bị YT

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 6 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận quan tâm, chào giá để tham khảo sửa chữa, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “ sửa chữa máy thiết bị Y tế”. Nội dung cụ thể như sau:

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: (Theo khoa, phòng được phân công làm đầu mối)
 - Bà: Chưởng Ngọc Quỳnh
 - Chức vụ: Tổ trưởng tổ giúp việc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
 - Số điện thoại: 0986848882
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06 tháng 6 năm 2025 đến

trước 17h00 ngày 15 tháng 6 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2025. *(Tính từ ngày hết hạn Thư mời báo giá)*

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá:

Mẫu danh mục, dịch vụ

STT	Danh mục tài sản	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng yêu cầu
1	Bảng đo thị lực điện tử - Model: PLC - 8000. - Xuất xứ: Hàn Quốc. - Hãng sản xuất: Potec Co, Ltd . Năm sản xuất: 2023	* Tình trạng thiết bị: - Bật không lên nguồn * Phương án sửa chữa: - Sửa chữa nguồn	Máy	01
2	Hệ thống nội soi tai mũi họng - Model: BOSS – 900 . - Hãng sản xuất/ Nước sản xuất: GYEONGBOK/ Hàn Quốc. Năm sản xuất: 2018.	* Tình trạng : - Camera chẩn đoán hình ảnh không hiện thị ảnh * Phương hướng sửa chữa : - Sửa chữa Camera cầm tay	Máy	01

3	Thiết bị trị liệu bằng điện cao tần CHX - Xuất xứ: Trung Quốc. - Hãng sản xuất: Trung Quốc . - Năm sản xuất: 2010.	* Tình trạng : - Không cắt và đốt được vùng tổn thương * Phương hướng sửa chữa : - Mời đơn vị có năng lực lên kiểm tra xác định lỗi hỏng và sửa chữa	Máy	01
4	Máy quang	* Tình trạng : Đầu lọc catset bị lỗi, không nhận catset * Phương hướng sửa chữa : - Mời đơn vị có năng lực lên kiểm tra xác định lỗi hỏng và sửa chữa	Máy	01
5	Máy đo huyết áp tự động để bàn ORMON, HBP 9020	* Tình trạng : - Không hoạt động * Phương hướng sửa chữa : - Mời đơn vị có năng lực lên kiểm tra xác định lỗi hỏng và sửa chữa	Máy	01
6	Máy siêu âm định lượng gan xách tay - Model: FibroScan 530 Compact. Seri F80587. - Hãng sản xuất/ Nước sản xuất: Echosens/ Pháp. - Năm sản xuất: 2017.	* Tình trạng : - Hết hạn thời gian hiệu chỉnh đầu dò máy siêu âm định lượng gan * Phương hướng sửa chữa :	Máy	01

		- Mời đơn vị có năng lực lên bảo dưỡng, hiệu chỉnh lại đầu dò cho máy		
--	--	---	--	--

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có):

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT- Tổ giúp việc

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HƯNG ĐẠO