

**SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG  
BỆNH VIỆN ĐK TỈNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Số: 187/TMBG-BVĐK**

V/v Mời chào giá sửa chữa  
máy thiết bị YT

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 7 năm 2025

## **THƯ MỜI CHÀO GIÁ**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận quan tâm, để khảo sát sửa chữa, chào giá chi tiết để xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “ Sửa chữa máy thiết bị Y tế: Monitor theo dõi bệnh nhân; Tủ sấy; Máy in ảnh của máy siêu âm tim; HT lọc nước RO”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: (Theo khoa, phòng được phân công làm đầu mối)
  - Bà: Chảnh Ngọc Quỳnh
  - Chức vụ: Tổ trưởng tổ giúp việc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
  - Số điện thoại: 0986848882
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 04 tháng 7 năm 2025 đến

trước 17h00 ngày 13 tháng 7 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2025. (Tính từ ngày hết hạn Thư mời báo giá)

## II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá:

*Mẫu danh mục, dịch vụ*

| STT | Danh mục tài sản   | Mô tả dịch vụ   | Đơn vị tính | Số lượng yêu cầu |
|-----|--|---|-------------|------------------|
| 1   | Monitor theo dõi bệnh nhân<br>Model: Vitapia – 7000K<br><br>Hãng sản xuất: Trismed<br><br>Xuất xứ: Hàn Quốc                  | <b>* Tình trạng :</b><br>Màn hình máy hỏng main không hiển thị thông số máy   | Máy         | 01               |
| 2   | Tủ sấy của khoa Ung Bướu<br><br>Model: YCO-NO1<br><br>Xuất xứ: Đài Loan  | <b>* Tình trạng :</b><br>Hỏng bộ nguồn, không gia nhiệt được<br><br><b>* Phương hướng sửa chữa :</b><br>- Sửa chữa nguồn tủ sấy | Máy         | 01               |
| 3   | Máy in ảnh của máy siêu âm tim khoa Nội tim mạch<br><br>Model: UP-X898MD<br><br>Hãng sản xuất: Sony<br><br>Xuất xứ: Nhật Bản | <b>* Tình trạng :</b><br>Máy in ảnh bị hỏng đầu in<br><br><b>* Phương hướng sửa chữa :</b><br>- Sửa đầu in của máy in ảnh       | Máy         | 01               |

|   |   |   |     |    |
|---|---|---|-----|----|
| 4 | HT lọc nước RO khoa hóa sinh vi sinh Cấp cho máy xét nghiệm sinh hóa: DXC 700AU và BS 800 | <p><b>* Tình trạng :</b></p> <p>Đến kỳ hạn cần thay thế những vật tư, linh kiện, phụ kiện bảo dưỡng</p> <p><b>* Phương hướng sửa chữa :</b></p> <p>- Mời đơn vị có năng lực lên kiểm tra xác định lỗi hỏng và báo giá</p> | Máy | 02 |
|---|---|---|-----|----|

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có):

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT- Tổ giúp việc

**GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN HƯNG ĐẠO**