

**SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
BỆNH VIỆN ĐK TỈNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 215 /TMBG-BVĐK

V/v Mời chào giá sửa chữa
máy thiết bị YT

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 8 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ LẦN 2

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận quan tâm, để khảo sát sửa chữa, chào giá chi tiết để xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “ Sửa chữa máy thiết bị Y tế: Monitor theo dõi bệnh nhân; Tủ sấy; Máy in ảnh của máy siêu âm tim; Bơm tiêm điện”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: (Theo khoa, phòng được phân công làm đầu mối)
 - Bà: Chưởng Ngọc Quỳnh
 - Chức vụ: Tổ trưởng tổ giúp việc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
 - Số điện thoại: 0986848882
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 05 tháng 8 năm 2025 đến

trước 17h00 ngày 13 tháng 8 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2025. *(Tính từ ngày hết hạn Thư mời báo giá)*

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá:

Mẫu danh mục, dịch vụ

STT	Danh mục tài sản	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng yêu cầu
1	Monitor theo dõi bệnh nhân Model: Vitapia – 7000K Hãng sản xuất: Trismed Xuất xứ: Hàn Quốc	* Tình trạng : Màn hình máy hỏng main không hiển thị thông số máy	Máy	01
2	Tủ sấy của khoa Ung Bướu Model: YCO-NO1 Xuất xứ: Đài Loan	* Tình trạng : Hỏng bộ nguồn, không gia nhiệt được * Phương hướng sửa chữa : - Sửa chữa nguồn tủ sấy	Máy	01
3	Máy in ảnh của máy siêu âm tim khoa Nội tim mạch Model: UP-X898MD Hãng sản xuất: Sony Xuất xứ: Nhật Bản	* Tình trạng : Máy in ảnh bị hỏng đầu in * Phương hướng sửa chữa : - Sửa đầu in của máy in ảnh	Máy	01

4	Bơm tiêm điện Seri: 002014; Model: Perfusor compact; Xuất xứ: B/braun/ Đức	* Tình trạng : Máy hỏng mạch điều khiển; Máy hoạt động thời gian dài chưa được bảo dưỡng * Phương hướng sửa chữa : - Sửa lỗi hỏng và bảo dưỡng	Máy	01
---	--	---	-----	----

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có):

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT- Tổ giúp việc

GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HƯNG ĐẠO