

Số: /TMBG-BVĐK

V/v Mời chào giá sửa chữa
khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Sửa chữa thay thế linh kiện cho các máy phục vụ công tác chuyên môn tại khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”. Nội dung cụ thể như sau:

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Trang

- Chức vụ: Thành viên tổ giúp việc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

- Số điện thoại: 0867 180 198

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

- Đồng thời qua Email: vtbtyt.dktq@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 05 tháng 03 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 14 tháng 03 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 03 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị yêu cầu khảo sát và báo giá:

(Có danh mục chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý I năm 2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT- Tổ giúp việc

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HÙNG ĐẠO

DANH MỤC

(Kèm theo Thư mời báo giá số: /TMBG-BVĐK ngày 05/03/2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang)

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng và Phương hướng khắc phục
1	Máy sấy đồ vải LAVAMAC số 1 <ul style="list-style-type: none">- Model: LDR 635- SN: 057009358- Xuất xứ: Ý	Thiết bị	01	<ul style="list-style-type: none">- Máy sử dụng lâu năm cần được kiểm tra tổng thể.- Các kháng đốt hư hỏng không đủ nhiệt độ sử dụng.
2	Máy sấy đồ vải ZENZACCI số 2 <ul style="list-style-type: none">- Model: Renzacci D50- SN: 16028- Xuất xứ: Thụy Điển	Thiết bị	01	<ul style="list-style-type: none">- Máy sử dụng lâu năm cần được kiểm tra tổng thể.- Các kháng đốt gia nhiệt hiện tại đã hỏng chưa đảm bảo nhiệt độ cài đặt.- Buli lồng sấy lắ không bảo đảm an toàn.- Các đường điện cấp nguồn cho kháng hư hỏng xuống cấp.
3	Máy giặt đồ vải LAVAMAC số 1 <ul style="list-style-type: none">- Model: LH 400- SN: 148/01577GN- Xuất xứ: Đức- Hãng SX: Lavamac	Thiết bị	01	<ul style="list-style-type: none">- Máy giặt sử dụng lâu năm, han rỉ nhiều.- Khung đỡ thân máy hư hỏng cần gia công thay thế.- Máy giặt cần được kiểm tra, bảo dưỡng tổng thể để đảm bảo sử dụng bình thường.
4	Máy giặt đồ vải LAVAMAC số 2 <ul style="list-style-type: none">- Model: LH 400- SN: 148/01578GN- Xuất xứ: Đức- Hãng SX: Lavamac	Thiết bị	01	<ul style="list-style-type: none">- Máy giặt sử dụng lâu năm, han rỉ nhiều.- Khung đỡ thân máy hư hỏng cần gia công thay thế.- Máy giặt cần được kiểm tra, bảo dưỡng tổng thể để đảm bảo sử dụng bình thường.

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng và Phương hướng khắc phục
5	Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao AS669 số 1 - Model: Steam Sterilizer AS669WA. - SN: 241 - Xuất xứ: Phần Lan. - Hãng sx: Spotdzielnia SMS.	Thiết bị	01	<ul style="list-style-type: none"> - Máy hỏng 01 tử điều khiển chính. - Khoáng đốt gia nhiệt cháy 06 cái. - Gioăng cửa chịu nhiệt hỏng 01 cái. - Trụ nâng hạ cửa hỏng 01 cái. - Van điều áp hỏng 04 cái. - Máy bơm nước cho nồi hơi cháy 01 cái. - Máy sử dụng lâu năm cần bảo dưỡng tổng thể
6	Máy Hấp tiệt trùng nhiệt độ cao AS669 số 2 - Model: Steam Sterilizer AS669WA. - SN: 239 - Xuất xứ: Phần Lan. - Hãng sx: Spotdzielnia SMS.	Thiết bị	01	<ul style="list-style-type: none"> - Máy hỏng 01 tử điều khiển chính. - Khoáng đốt gia nhiệt cháy 06 cái. - Gioăng cửa chịu nhiệt hỏng 01 cái. - Trụ nâng hạ cửa hỏng 01 cái. - Van điều áp hỏng 04 cái. - Máy bơm nước cho nồi hơi cháy 01 cái. - Máy sử dụng lâu năm cần bảo dưỡng tổng thể
7	Nồi hấp tiệt trùng Đài Loan - Model: TC-750DA - SN: 1809151 - Xuất xứ: Đài Loan - Hãng: GEMMY INDUSTRIAL CORP	Thiết bị	01	<ul style="list-style-type: none"> - Máy hỏng không hoạt động cần kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng tổng thể.
Tổng cộng: 07 Danh mục				