

Số: /TMBG-BVĐK

V/v Mời chào giá sửa chữa
khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 04 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Sửa chữa thay thế linh kiện cho các máy phục vụ công tác chuyên môn tại khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang (Lần 2)”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Trang

- Chức vụ: Thành viên tổ giúp việc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

- Số điện thoại: 0867 180 198

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

- Đồng thời qua Email: vttbyt.dktq@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 10 tháng 04 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 20 tháng 04 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị yêu cầu khảo sát và báo giá:

(Có danh mục chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II năm 2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT- Tổ giúp việc

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HÙNG ĐẠO

DANH MỤC

(Kèm theo Thư mời báo giá số: /TMBG-BVĐK ngày 09/04/2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang)

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng
1	Máy sấy đồ vải LAVAMAC số 1 <ul style="list-style-type: none">- Model: LDR 635- SN: 057009358- Xuất xứ: Ý	Thiết bị	01	<ul style="list-style-type: none">- Các kháng đốt hư hỏng không đủ nhiệt độ sử dụng.- Thiết bị cần được kiểm tra, bảo dưỡng tổng thể.
2	Máy sấy đồ vải ZENZACCI số 2 <ul style="list-style-type: none">- Model: Renzacci D50- SN: 16028- Xuất xứ: Thụy Điển	Thiết bị	01	<ul style="list-style-type: none">- Các kháng đốt gia nhiệt hiện tại cần được thay thế mới.- Buli lồng sấy lác không bảo đảm an toàn, cần sửa chữa căn chỉnh lại.- Các đường điện cấp nguồn cho kháng hư hỏng xuống cấp.- Bo mạch điều khiển trương trình hoạt động của máy hỏng cần thay thế và cài đặt lại.- Động cơ quạt thổi hút bụi cháy cần sửa chữa.- Thiết bị cần được kiểm tra, bảo dưỡng tổng thể.
3	Máy giặt đồ vải LAVAMAC số 1 <ul style="list-style-type: none">- Model: LH 400- SN: 148/01577GN- Xuất xứ: Đức- Hãng SX: Lavamac	Thiết bị	01	<ul style="list-style-type: none">- Máy giặt sử dụng lâu năm, han rỉ do hóa chất.- Van xả đáy hỏng 01 cái.- Khung đỡ thân máy hư hỏng cần gia công thay thế.

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng
				<ul style="list-style-type: none"> - Các thực giảm chấn xuống cấp, hư hỏng cần thay thế để đảm bảo an toàn cho thiết bị. - Máy giặt cần được kiểm tra, bảo dưỡng tổng thể để đảm bảo sử dụng bình thường.
4	<p>Máy giặt đồ vải LAVAMAC số 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model: LH 400 - SN: 148/01578GN - Xuất xứ: Đức - Hãng SX: Lavamac 	Thiết bị	01	<ul style="list-style-type: none"> - Máy giặt sử dụng lâu năm, han rỉ do hóa chất. - Khung đỡ thân máy hư hỏng cần gia công thay thế. - Van xả đáy hỏng 01 cái. - Các thực giảm chấn xuống cấp, hư hỏng. - Máy giặt cần được kiểm tra, bảo dưỡng tổng thể để đảm bảo sử dụng bình thường.
5	<p>Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao AS669 số 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model: Steam Sterilizer AS669WA. - SN: 241 - Xuất xứ: Phần Lan. - Hãng sx: Spotdzielnia SMS. 	Thiết bị	01	<ul style="list-style-type: none"> - Máy hỏng 01 tủ điều khiển chính cần thay thế tủ mới và cài đặt lại chương trình hoạt động của máy. - Kháng đốt gia nhiệt cháy 06 cái. - Gioăng cửa chịu nhiệt hỏng 01 cái. - Trụ nâng hạ cửa hỏng 01 cái. - Van điều áp hỏng 04 cái. - Máy bơm nước cho nồi hơi hỏng 01 cái.. - Cảm biến áp suất hỏng 01 cái. - Cảm biến áp lực nước hỏng 01 cái. - Máy cần vệ sinh, bảo dưỡng tổng thể.

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng
6	Máy Hấp tiệt trùng nhiệt độ cao AS669 số 2 <ul style="list-style-type: none"> - Model: Steam Sterilizer AS669WA. - SN: 239 - Xuất xứ: Phần Lan. - Hãng sx: Spotdzielnia SMS. 	Thiết bị	01	<ul style="list-style-type: none"> - Máy hỏng 01 tủ điều khiển chính cần thay thế tủ mới và cài đặt lại trương trình hoạt động của máy. - Kháng đốt gia nhiệt cháy 06 cái. - Gioăng cửa chịu nhiệt hỏng 01 cái. - Van điều áp hỏng 04 cái. - Máy bơm nước cho nồi hơi hỏng 01 cái. - Cảm biến áp suất hỏng 01 cái. - Cảm biến áp lực nước hỏng 01 cái. - Máy cần vệ sinh, bảo dưỡng tổng thể.
7	Nồi hấp tiệt trùng Đài Loan <ul style="list-style-type: none"> - Model:TC-750DA - SN:1809151 - Xuất xứ:Đài Loan - Hãng:GEMMY INDUSTRIAL CORP 	Thiết bị	01	<ul style="list-style-type: none"> - Máy lỗi bo mạch điều khiển cần sửa chữa, cài đặt lại trương trình hoạt động. - Các Rơ le điều khiển hỏng. - Cảm biến nước và áp suất không hoạt động. - Van điện đóng mở cấp hơi, xả hơi cháy hỏng 04 cái. - Máy cần vệ sinh, bảo dưỡng tổng thể.
Tổng cộng: 07 Danh mục				